

پیوست شماره چهار: شرایط محیطی مورد نیاز برای اندازه گیری 3D مشخصات الکترومغناطیسی مواد

شرایط محیطی نصب و بهره برداری جاذب های الکترومغناطیسی هرمی به شرح ذیل میباشد:

۱- محیط آزمایشگاه با شرایط عمومی آزمایشگاهی

۲- دمای محیطی ۲۰- تا ۴۰+ درجه سلسیوس

۳- رطوبت کمتر از ۲۰٪

۴- محیط به دور از گرد و غبار