



## شرایط محیطی برای نصب sputter coater

- ۱- دارا بودن سیم زمین
- ۲- نیاز به محیط عاری از غبار
- ۳- دمای محیطی بین ۵ تا ۴۰ درجه سانتیگراد باشد.
- ۴- نیاز به محیط بدون رطوبت
- ۵- برق: ۲۲۰-۱۱۰ ولت، ۶۰/۵۰ هرتز، تک فاز و سه سیم
- ۶- نیاز به ورودی برق پایدار
- ۸- نیاز به کیپسول گاز آرگون با فشار خروجی ۲ تا ۵ بار