

شرکت پویا فر آزما

مشخصات فنی دستگاه رطوبت سنج دیجیتال TH-1A

شامل:

1. ابعاد $25\text{cm} \times 8\text{cm} \times 2\text{cm}$
2. صفحه نمایش LCD سیاه سفید
3. دارای گیرنده رطوبت با سیم 1 متری
4. قابل کار در دماهای $+70 \sim -50$
5. دقت اندازه گیری 0.1
6. زمان لازم برای اندازه گیری 10 ثانیه

محدوده های آزمایش:

یکی از وسایل اندازه گیری مورد نیاز در آزمایشگاه رطوبت سنج می باشد. در آزمایشگاه فیزیک حرارت، آزمایشگاه کشاورزی، زیست شناسی و ... از این وسیله در تمام آزمایش ها استفاده می گردد.

راهنمای کاربری:

1. بخش سنسور را در تماس با بخشی که لازمست رطوبتش اندازه گیری شود قرار دهید.
2. رطوبت سنج را روشن نمایید.
3. پس از 10 ثانیه عدد روی صفحه LCD، درصد رطوبت را نشان می دهد.

شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش:

خدمات ضمانت (گارانتی) شامل تعمیر یا سرویس دستگاه و ارائه خدمات رایگان جهت تعویض قطعات و دستمزد تعمیر بمدت یک سال میباشد، و خدمات پس از فروش بمدت 10 سال در قبال پرداخت هزینه ها می باشد.

ولی ضمانتنامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست:

1. صدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، حمل و نقل، تماس یا نفوذ آب و موادشیمیایی، آتش یا حرارت زیاد، گرد و غبار شدید، نوسانات برق، رعد و برق و حوادث طبیعی،
2. استفاده غلط از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استانداردهای تعیین شده برای دستگاه یا عمل نکردن به دستورالعملهای ذکر شده در دفترچه راهنمایدستگاه.
3. صدمات و خرابی های ناشی از اتصال غلط یا ارتباط دستگاه با سایر دستگاهها، تجهیزات و لوازم جانبی غیر سازگار یا معیوب
4. دستگاههایی که دستکاری شده یا توسط اشخاصی بجز نمایندگان شرکت پویا فر آزما تعمیر شود.

شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح ذیل می باشد:

1. به رنج دمایی توجه شود، حداقل دمایی که رطوبت سنج در آن قادر است کار کند 50- و حداکثر 70+ می باشد.

جدول زمانبندی:

4	3	2	1	زمان موضوع
2 روز				تدارکات و خرید قطعات
4 روز				ساخت و مونتاژ دستگاه
2 روز				کالیبراسیون و کنترل کیفی
8 روز				تحويل دستگاه ها

