

شرایط محیطی لازم برای نصب و نگهداری دستگاه

- رطوبت زیر ۶۵ درصد
- فضای کافی جهت نصب دستگاه و فردی که بتواند به راحتی با دستگاه کار کند
- ورودی برق ۲۲۰ ولت بدون نوسان