

شرایط محیطی لازم جهت شیرهای پنیوماتیک:

برای این شیرها نیاز به هوای فشرده بین ۴ تا ۶ بار و برق ۲۴ ولت می‌باشد.

دارا بودن فلنجهای مقابل شیر به همراه سنترینگ و کلمپ جهت نصب شیرآلات