



Global **M**aterial **T**esting **M**anufacturers

شرکت مواد ساخت آزما ویستا

شرایط محیطی دستگاه

کشش یونیورسال

شرایط محیطی کار با دستگاه

۱. دمای محیط بایستی در حدود دمای اتاق و بین ۱۸ تا ۲۵ درجه سانتیگراد باشد.
۲. در صورت داغ شدن دستگاه و یا بالا رفتن دمای محیط دستگاه را خاموش نموده و یا دمای محیط پیرامون دستگاه را برای خنک شدن دستگاه پایین بیاورید. از قرار دادن سیستم کنترل دستگاه در داخل کابینت یا هر محفظه‌ای که منجر به بالا رفتن دما و داغ شدن سیستم‌ها می‌گردد بپرهیزید.
۳. دستگاه در برابر آب آسیب‌پذیر است و بایستی از نفوذ آب به قسمت موتور و کنترل اجتناب گردد.
۴. رطوبت بالای هوا در طولانی مدت موجب کاهش عمر دستگاه می‌گردد.
۵. محل قرارگیری دستگاه بایستی تراز بوده و در معرض لرزش نباشد.
۶. تأمین اتصال ارت برای جلوگیری از آسیب‌دیدگی دستگاه و کاربر ضروری است.
۷. برق دستگاه بایستی با استفاده از سیستم UPS تأمین گردد.