

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

دستگاه سی ان سی پلاسما کارگیر ۸۰ در ۱۲۰ سانتی متر

کلیه شرایط رعایت ایمنی و نگهداری و استفاده از دستگاه در محل کار از جمله رطوبت، گرد و غبار، ضربه و نوسانات برق بعد از خریدار می باشد

و هیچ مسؤلیتی متوجه فروشنده نمی باشد.



بخارات و دودهای ناشی از فرایند برش معمولاسمی و بسیار مضر است.

حتما صین کار با دستگاه از تهویه کارگاه اطمینان حاصل فرمایید.



پرتو پلاسما این دستگاه حرارتی بسیار بالا تولید خواهد کرد.

مراقب انگشتان دست خود باشید و هرگز به تورچ دستگاه در حال کار دست نزنید.



قطعه خام بریده شده در این دستگاه دارای حرارت بالا است.

برای لمس و جابجایی قطعه کار حتما از دستکش استفاده فرمایید.



پرتو پلاسما این دستگاه برای چشم بسیار خطرناک است.

حتما صین کار با دستگاه از عینک محافظ مخصوص استفاده فرمایید.