

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه‌اندازی و نگهداری دستگاه پوشش‌دهی به روش PACVD

محیطی مناسب و تمیز با کف و دیوار ترجیحا سرامیک با مشخصات زیر:

- مساحت: حداقل ۵*۶ متر مربع
- برق سه فاز
- سیستم تهویه مناسب
- شیر آب و محل شستشوی مناسب
- سیستم گردش آب