

- شرایط کاربری :

- دما: -20 to 65 C
- رطوبت : 0 – 90%

- شرایط انبارش :

- دما: -20 to 65 C
- رطوبت : 0 – 40% (بدون شبنم)
- بدون تابش مستقیم خورشید
- در شرایط کنترل شده
- در محیط مسقف
- دور از گرد و غبار