

شرایط محیطی لازم برای نصب

- ۱- دمای بین ۰ تا ۴۰ درجه سانتی گراد.
- ۲- داشتن برق سه فاز حدود ۳۰ آمپر.
- ۳- سیم زمین یا ارت زیر ۱.۵ اهم.