

شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب دستگاه آزمون‌های عمومی تعیین شکل‌پذیری ورق‌ها -مدل
SMT-A250C

۱- برق مورد نیاز دستگاه

- برق تک فاز فاز ۲۲۰ ولت با فرکانس 50Hz
- پریز مورد استفاده یک فیوز ۱۶ آمپر مختص این دستگاه داشته باشد.
- از محافظ برق مناسب برای جلوگیری از آسیب به دستگاه در اثر نوسانات برق استفاده شود.

۲- کامپیوتر مورد نیاز دستگاه

- برای کار با دستگاه نیاز به یک دستگاه کامپیوتر با ویندوز ۷ یا ویندوز بالاتر می باشد.