

FDM 3D printer

شرایط محیطی مورد نیاز جهت استفاده از دستگاه:

۱. بهترین شرایط دمایی: ۸ تا ۲۸ درجه سانتی گراد

۲. برق مورد نیاز دستگاه: ۲۲۰ VAC و مجهز به سیستم اتصال به زمین

۳. استفاده از دستگاه نوسانگیر برق برای اتصال به برق شهری توصیه می شود.

۴. تهویه مناسب و جلوگیری از ورود گرد و غبار به محل کار دستگاه