

شرایط محیطی لازم برای نگه داری و راه اندازی دستگاه:

مشخصات برق مصرفی برای راه اندازی دستگاه ۵۰-۶۰ هرتز و ۲۲۰ ولت می باشد.

دمای عملکرد دستگاه ۱۰ تا ۳۸ درجه سانتی گراد می باشد.

دمای نگهداری دستگاه ۴۰- تا ۶۶ درجه سانتی گراد می باشد.

رطوبت نسبی هوا نیز ۱۰ تا ۹۰ درصد می باشد.