

شرایط محیطی برای دستگاه آبگرد همراه با آب سرد کن

۱- محیط تمیز

۲- برق تک فاز به ظرفیت ۱۶ آمپر

۳- محیط خنک

۴- آزمایشگاه مجهز به چاه ارت