

## شرایط محیطی استفاده از میز آنتی ویبره

شرایط نگهداری و آماده سازی برای استفاده:

پایه های این میز نبایستی در جای سست قرار گیرد و حتما بایستی میز از تنش های قابل رفع محیط دور نگه داشته شود.

برای پاک کردن سطوح میز باید از الکل ۷۰٪ که روی یک پارچه تمیز یا دستمال کاغذی بدون پرز ریخته شده استفاده شود.

تمامی اجزا را با کشیدن آرام دستمال پاک کنید. برای از بین بردن اثر انگشت ها یا لکه های روغنی از محلول اتر ۷۰٪ و الکل ۳۰٪ که روی دستمال ریخته شده استفاده کنید.

نکته: از آنجا که این قبیل حلال ها مانند الکل به شدت اشتعال زا هستند، پس باید با دقت به کار برده شوند. مطمئن شوید که این مواد شیمیایی را دور از شعله یا منابع احتمالی احتراق نگه میدارید به طور مثال تجهیزات الکتریکی که روشن و خاموش میشوند. همچنین همیشه بخاطر داشته باشید از این مواد شیمیایی فقط در یک اتاق با تهویه مناسب استفاده کنید.

اگر لکه ها به سختی پاک میشوند، آنها را با یک پارچه نرم که با مقدار کمی پاک کننده رقیق خنثی مرطوب شده به آرامی مالش دهید.

برای تعمیر قسمت های شکسته و یا باز شده میز حتما با پشتیبانی شرکت تماس بگیرید.