

شرایط محیطی

- ۱- کنترل مسطح بودن کف محل استقرار دستگاه .
- ۲- وجود تابلو برق تک فاز در نزدیکی محل استقرار دستگاه.
- ۳- وجود آب با کیفیت مناسب در موارد شارژ مخزن و تست دستگاه.
- ۴- وجود جیوه با درجه خلوص بالا جهت شارژ نمودن مانومتر تفاضلی و بارومتر.
- ۵- وجود حداقل سه نوع سیال با گرانشی های مختلف جهت امکان پذیری انجام آزمایش ویسکومترها.

*ابعاد هر میز: 173 (طول) در 53 (عرض) در 180 (ارتفاع) سانتی متر