

شرایط محیط کاری محفظه نگهدارنده نمونه برای دستگاه طیف سنج نوری

شرایط محیطی زیر برای عملکرد صحیح محفظه نگهدارنده نمونه برای دستگاه طیف سنج نوری ضروری است:

- دستگاه نباید به مدت طولانی در محیط‌های با رطوبت بالا قرار گیرد.
- دستگاه نباید تحت اثر نواسانات مکانیکی یا الکتریکی شدید و یا دائمی قرار گیرد.
- دمای کاری دستگاه بین ۵- درجه تا ۶۵ درجه سانتی‌گراد است.