

## شرایط محیطی

- دستگاه در مکانی با حداقل لرزش قرار گیرد.
- سطح قرارگیری دستگاه باید کاملا تراز باشد.
- دستگاه کاملا به دور از بخارات شیمیایی قرار گیرد.
- برق دستگاه به منظور کاهش توان مصرفی کوره و جلوگیری از آسیب دیدن سیستم کنترلی آن باید بصورت مستقیم از فاز اصلی و با قطر سیم 4.5 باشد.
- مکان قرارگیری دستگاه حتما باید دارای تهویه برای خروج بخارات حاصل از ذوب ماده در کوره باشد.