

شرایط محیط کاری برای پالایه فضایی

شرایط محیطی زیر برای عملکرد صحیح پالایه فضایی ضروری است:

- پالایه فضایی نباید به مدت طولانی در محیطهای با رطوبت بالا قرار گیرد.
- پالایه فضایی نباید تحت اثر نوسانات شدید و یا دائمی قرار گیرد.
- دمای کاری پالایه فضایی بین ۰ تا ۶۵ درجه سانتیگراد است.
- از پالایه فضایی نباید در محیطهای با گرد و خاک بالا استفاده شود.
- پالایه فضایی نباید در تماس با آب یا مواد شیمیایی قرار گیرد.
- نباید لیزر با توان بالا به پالایه فضایی تابانده شود.