

## لیست امکانات تجهیزات مورد نیاز جهت نصب و راه اندازی دستگاه کوانتومتر پرتابل

۱. کیسول گاز آرگون با خلوص ۹۹,۹۹۹٪
۲. مانومتر استیل با کنترل و نمایشگر فشار و جریان خروجی منطبق با کیسول خریداری شده.
۳. پریز برق ۲۲۰ ولت
۴. دستگاه سنباده زنی یا سنگ زنی که بتوان سطوح بسیار ناصاف نمونه های آهنی را آماده کرد.
۵. بهتر است نمونه های مرجع تایید شده (CRM) براساس رنج مورد نیاز به تعداد حدود ۵ عدد جهت چک کردن و یا کالیبراسیون مجدد برای هر پایه ی آنالیزی تهیه گردد.
۶. نمونه SUS جهت استاندارد سازی دوره ای دستگاه حداقل دو نمونه برای هر پایه