



## مکانیک سیالات



RF 012

اندازه گیری افت فشار و اصطکاک لوله ها، اتصالات شیرآلات

### شرایط محیطی و ملزومات تاسیساتی

- آب مقطر
- برق تک فاز
- لوله کشی فاضلاب
- رطوبت: ۱۵٪-۸۰٪
- دمای مطلوب ۱۰-۳۰ درجه سانتی گراد