

## شرایط محیطی مناسب برای دستگاه

۱. جلوگیری از وجود بیش از اندازه ی رطوبت ،گرد و غبار
۲. اندازه گیری در محیط های کم نور برای جلوگیری از خطا در اندازه گیری جذب و بازتاب مواد
۳. کارکرد در محدوده دمایی ۵ الی ۴۰ درجه
۴. فیبر شیشه ای نباید صدمه ای ببیند که باعث شکستگی آن شود.(تا نخوردن فیبر. فشار نیاوردن روی بدنه فیبر)
۵. فیبر باید کاملا در کانکتور بپیچد تا از جابه جایی سر فیبر جلوگیری شود. این کار برای ثبات شدت نور ورودی مناسب است.
۶. نرم افزار این دستگاه در قالب یک dvd و در محیط ویندوز xp,7,8 قابل نصب می باشد.
۷. شیشه موجود باید کاملا تمیز باشد تا ماده ای که برای گرفتن جذب داخل شیشه قرار میگیرد بدون خطا باشد.