
شرایط محیطی سنگ شکن فکی

شرایط لازم جهت نصب دستگاه سنگ شکن فکی نیاز به برق سه فاز و اجرای فونداسیون مطابق با نقشه مربوطه دارد.