

شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه تقطیر در خلا

- 1- برق 220 ولت پایدار
- 2- داشتن پریز برق ارت دار در محل برای نصب الزامی است.
- 3- رطوبت تا 80 درصد و دمای محیط تا 40 درجه سانتی گراد
- 4- میزی که دستگاه بر روی آن قرار میگیرد باید دارای سایز 120*80 سانتی متر باشد
- 5- حتی المقدور بالای سر دستگاه هود گذاشته شود.