



Global **M**aterial **T**esting **M**anufacturers

شرکت مواد ساخت آزما ویستا

شرایط محیطی لازم برای

دستگاه مکش سنج خاک

(تنسیومتر)

## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری دستگاه

۱. دمای ابزار کنترل الکتریکی بایستی در حدود دمای اتاق و بین ۱۸ تا ۲۵ درجه سانتیگراد باشد.
۲. سرامیک و ترانسدیوسر فشار تحمل ضربه و ساییدگی را ندارند.
۳. پس از استفاده از دستگاه قسمت اصلی حامل سرامیک درون آب قرار داده شود تا از حالت اشباع خارج نگردد.
۴. دمای ابزار کنترل الکتریکی بایستی در حدود دمای اتاق و بین ۱۸ تا ۲۵ درجه سانتیگراد باشد.
۵. دستگاه برای حداکثر مکش ۱ بار طراحی گردیده است.