

## سازنده و عرضه کننده تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی صنایع سرامیک و متالورژی



### شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

برق تکفاز ۲۵ آمپر بایستی برای راه اندازی دستگاه در کنار آن مهیا باشد. سطح زمین قرارگیری دستگاه بایستی صاف و تراز باشد. با توجه به اینکه فرآیند آسیاب مواد در این روش تا حدودی آلودگی صوتی ایجاد می نماید، لذا این مهم بایستی در انتخاب محل آزمایشگاه مد نظر قرار گیرد.