

شرکت نوین فناوران اوج راستین

شرایط محیطی لازم برای دستگاه های کشش دو محوری مسطح

- دمای مناسب محیط: $10-30^{\circ}\text{C}$
- به هیچ وجه از دستگاه در دمای کمتر از 5°C و بیشتر از 35°C استفاده نشود.
- رطوبت نسبی: $10-60\%$
- عدم وجود گرد و غبار
- عدم وجود آلودگی های بخارات اسیدی، مواد شیمیایی و دوده
- تراز و مسطح بودن محل نصب دستگاه
- دور از تابش مستقیم آفتاب و هر نوع منشأ افزایش دمای موضعی
- محافظت در مقابل باران و بخارات آب (نگهداری در محیط خشک)
- پوشش دستگاه با کاور پس از اتمام کار با دستگاه
- فضای باز پشت دستگاه حداقل به میزان ۱ متر برای عملکرد مناسب تهویه و امکان باز کردن درب ها