

شرایط محیط نصب و بهره برداری:

- دمای محیط آزمایشگاه بین 18 تا 27 درجه سانتیگراد باشد.
- فشار هوای محیط آزاد
- شرایط رطوبتی استاندارد باشد (رطوبت بالا در طولانی مدت باعث کاهش عمر مفید دستگاه می شود).
- دستگاه نیازمند میز کار با ارتفاع مناسب حدود 1/2 متر می باشد.
- عدم وجود گرد و غبار در محیط آزمایشگاه
- محل قرار گیری دستگاه تراز باشد و دچار لرزش نباشد.
- دستگاه در معرض تابش مستقیم نور خورشید نباشد.