

Fully Automated
INDUSTRIAL
Surface & interfacial tension measurement

تسنیومتر صنعتی اتوماتیک

شرایط محیطی

- ✓ به آسانی قابل نصب و راه اندازی می باشد
- ✓ فضای مورد نیاز حداقل سه برابر ابعاد دستگاه و اینترفیس (30 cm-40cm-70cm)
- ۱ متر مربع
- ✓ برق AC(50 Hz) ۲۲۰-۲۳۰ V
- وات ۱۵۰ W
- ✓ یک دستگاه کامپیوتر مجهز به پورت سریال و یا استفاده از اتصالات یو اس بی