

## شرکت پویافر آزما

### مشخصات فنی پایه های آزمایشگاهی کوچک و بزرگ

- ✓ پایه های آزمایشگاهی مثلثی شکل (مثلث متساوی الاضلاع) از جنس چدن در دو سایز:
  - 1- بزرگ با طول ضلع 25cm و وزن تقریبی 3Kg
  - 2- کوچک با طول ضلع 13cm و وزن تقریبی 1.85Kg
- ✓ ست پایه ها 5 عددی بوده شامل 2 عدد پایه بزرگ و 3 عدد پایه کوچک
- ✓ دارای سه پیچ 5cm جهت تنظیم ارتفاع و تراز نمودن پایه
- ✓ دارای حفره پیچ دار به قطر 1cm جهت قرار دادن میله و سفت کردن میله در حالت عمودی

### محدوده های آزمایش:

- پایه های کوچک در چیدمان دستگاه هایی نظیر آونگ ساده، فنرها...مورد استفاده قرار می گیرند.
- پایه های بزرگ در چیدمان دستگاه هایی نظیر ماشین آتود، اصل پایستگی اندازه حرکت در برخورد، آونگ کاتر و ... مورد استفاده قرار می گیرند.

### نگهداری و تعمیر:

1. پیچ محکم کردن میله را بیش از حد معمول سفت نکنید.
2. مانع خراشیده شدن رنگ پایه ها شوید.

### شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش:

خدمات ضمانت (گارانتی) شامل تعمیر یا سرویس دستگاه و ارائه خدمات رایگان جهت تعویض قطعات و دستمزد تعمیر بمدت یک سال میباشد، و خدمات پس از فروش بمدت 10 سال در قبال پرداخت هزینه ها می باشد.

ولی ضمانتنامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست:

1. صدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، حمل و نقل، تماس یا نفوذ آب و موادشیمیایی، آتش یا حرارت زیاد، گرد و غبار شدید، نوسانات برق، رعد و برق و حوادث طبیعی،
2. استفاده غلط از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استانداردهای تعیین شده برای دستگاه یا عمل نکردن به دستورالعملهای ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه.
3. صدمات و خرابی های ناشی از اتصال غلط یا ارتباط دستگاه با سایر دستگاهها، تجهیزات و لوازم جانبی غیر سازگار یا معیوب

شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح ذیل می باشد:

- 1- محدوده دمایی بین 100 تا 0درجه سانتیگراد

2- محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه 65% - 10%

جدول زمانبندی:

4	3	2	1	زمان موضوع
انجام شده				تدارکات و خرید قطعات
انجام شده				ساخت و مونتاژ دستگاه
انجام شده				کالیبراسیون و کنترل کیفی
آماده تحویل				تحویل دستگاه ها

