

شرایط محیطی محصولات شرکت جهان پویان علم و صنعت

تمامی پرینترهای سه بعدی با تکنولوژی (FDM) این مجموعه دارای شرایط محیطی زیر می باشند:

- در محیطی خشک و به دور از رطوبت قرار گیرند
- به دور از محیط های نویز دار نگه داری قرار گیرد
- ترجیحا از محافظ های الکتریکی در سر راه دستگاه استفاده شود.

اسکندر سه بعدی لیزری این مجموعه دارای شرایط محیطی زیر می باشد:

- در محیطی خشک و به دور از رطوبت قرار گیرند
- به دور از محیط های نویز دار نگه داری قرار گیرد
- ترجیحا از محافظ های الکتریکی در سر راه دستگاه استفاده شود.
- برای داشتن بهترین کیفیت اسکن باید محیط دارای روشنایی مناسبی باشد.
- به علت استفاده از لیزرهای کلاس I در سیستم این نوع اسکنرها از برخورد اشعه لیزر به چشم جلوگیری شود و حتی الامکان اسکنر رو به دیوار استفاده شود.

اسکندر سه بعدی تمام قد این مجموعه دارای شرایط محیطی زیر می باشد:

- در محیطی خشک و به دور از رطوبت قرار گیرند
- به دور از محیط های نویز دار نگه داری قرار گیرد
- ترجیحا از محافظ های الکتریکی در سر راه دستگاه استفاده شود.
- برای داشتن بهترین کیفیت اسکن باید محیط دارای روشنایی مناسبی باشد.
- حداقل محیط لازم برای استقرار اسکنر برابر ۳ متر مربع طول و ۲ متر مربع ارتفاع می باشد.