

## شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب دستگاه دوزیمتر<sup>s</sup> GXD 7014

- شرایط محیطی نصب و راه‌اندازی دستگاه به شرح ذیل می‌باشد:
- ❖ قابل استفاده در شرایط محیطی بارانی و غیر بارانی (دارای مقاومت در برابر نفوذ آب)
  - ❖ رطوبت کاری از ۰ تا ۹۵ درصد می‌باشد. (مطابق با استاندارد IDS810)
  - ❖ دمای کاری از ۲۰- تا ۶۰+ درجه سانتی گراد می‌باشد.
  - ❖ دمای نگهداری از ۳۰- تا ۷۰+ درجه سانتی گراد می‌باشد.
  - ❖ قابل استفاده در شرایط محیطی نمک زار (مه نمکی)، دارای گرد و غبار و محیط‌های قارچی
  - ❖ قابل استفاده در ارتفاع (فشار پایین)
  - ❖ قابل استفاده در محیط‌های دارای لرزه (حمل و نقل)، شوک مکانیکی و حرارتی