



پویا فر آزما
کیت پیشرفته ۶ آزمایش الکتروسیسته با کلیه المانهای مولد و اندازه گیرنده داخلی

مدل PFA-AKE-2020

محدوده های آزمایش:

بوسیله این مجموعه میتوان ۶ عدد آزمایش فیزیک پایه الکتروسیسته دانشگاهی را به انجام رساند.
از جمله:

- ۱- تحقیق روابط بهم بستن خازن های سری و موازی
- ۲- بهم بستن مقاومت های سری و موازی
- ۳- اندازه گیری مقاومت درونی ولت متر و منبع تغذیه
- ۴- شارژ و دشارژ خازن
- ۵- نمایش شارژ و دشارژ خازن بر روی صفحه اسیلوسکوپ
- ۶- تحقیق اشکال لیسازور

در فیلم آموزشی همراه دستگاه تمام چیدمان هر آزمایش با جزییات بیان می گردد. و کلاس درس کامل می باشد.

نگهداری و تعمیر:

- ۱- دستگاه در معرض تغییرات دمایی شدید قرار نگیرد.
- ۲- دستگاه را در محل های با رطوبت بالا و دارای گازهای خورنده قرار ندهید.
- ۳- از تراز بودن دستگاه مطمئن گردید
- ۴- از انداختن و ضربه زدن به دستگاه اجتناب نمایید.

شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش:

خدمات ضمانت (گارانتی) شامل تعمیر یا سرویس دستگاه و ارائه خدمات رایگان جهت تعویض قطعات و دستمزد تعمیر بمدت یک سال میباشد، و خدمات پس از فروش بمدت ۱۰ سال در قبال پرداخت هزینه ها می باشد.

ولی ضمانتنامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست:



پویا فر آزما
کیت پیشرفته ۶ آزمایش الکتریسیته با کلیه المانهای مولد و اندازه گیرنده داخلی

مدل PFA-AKE-2020

۱. صدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، حمل و نقل، تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی، آتش یا حرارت زیاد، گرد و غبار شدید، نوسانات برق، رعد و برق و حوادث طبیعی،
۲. استفاده غلط از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استانداردهای تعیین شده برای دستگاه یا عمل نکردن به دستورالعملهای ذکر شده در دفترچه راهنمایدستگاه.
۳. صدمات و خرابی‌های ناشی از اتصال غلط یا ارتباط دستگاه با سایر دستگاه‌ها، تجهیزات و لوازم جانبی غیر سازگار یا معیوب
۴. دستگاه‌هایی که دستکاری شده یا توسط اشخاصی بجز نمایندگان شرکت پویا فر آزما تعمیر شود.

شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح ذیل می باشد:

- ۱- کنتور برق تک فاز ۱۰ آمپر
- ۲- محدوده دمایی بین ۴۵ تا ۰ درجه سانتیگراد
- ۳- محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه ۵۰٪ - ۱۰٪