



شرایط نصب کاتد سرد:

۱. در محیط های آلوده، چرب، مرطوب و خورنده استفاده نشود.
۲. در سیستم های لایه نشانی در معرض مواد لایه نشانی قرار نگیرد.
۳. دمای بالاتر از ۱۰۰ درجه و کمتر از ۰ درجه قرار نگیرد.
۴. در سیستم دارای ولتاژ بالا و یا تخلیه ناگهانی کلیه کابل های متصل به فشارسنج قطع شود.