

۱. در دمای بین ۲۰ تا ۴۰ درجه نگهداری شود.

۲. حداکثر رطوبت مجاز قرار گیری دستگاه ۷۰ درصد می باشد در غیر این صورت

رطوبت بالا باعث عدم کارکرد درست دستگاه می شود.

۳. فضای کافی در اختیار دستگاه با توجه به ابعاد آن در نظر گرفته شود.

۴. دستگاه دور از مواد شیمیایی قرار دهید.