



شرایط محیطی نصب و راه اندازی

روتاری اوپراتور درساتک

- آزمایشگاه مجهز به سکوی آزمایشگاهی و فضای جانبی قابل دسترسی برای دستگاه
- انشعاب برق ۲۲۰ ولت + ارت + محافظ
- جریان هوای مناسب در اطراف دستگاه
- پمپ خلا