

دستگاه سختی سنج ، نباید در معرض رطوبت شدید و یا به صورت غوطه ور در آب قرار گیرد. همچنین دستگاه باید در مکان پوشیده و بدور از باران و برف مورد استفاده قرار گیرد.

دمای مناسب برای استفاده از دستگاه بین ۱۰- تا ۵۵ درجه سانتی گراد می باشد.

به دستگاه نباید ضربه ی شدید وارد شود. باید مراقب بود که دستگاه در معرض افتادن از ارتفاع نباشد.

این دستگاه مناسب برای استفاده در آزمایشگاهها طراحی شده است که کاربر مجاز به استفاده در چنین محیط هایی میباشد.

در مکان مورد نظر حتما باید پرز برق موجود باشد تا برق دستگاه تامین گردد.