


بیزنس BREEZENS




آپاچکو

APASCO



راهنمای کاربری

نمايشگر قابل حمل دبی PFD



نسخه ۱.۰

۹۳ اسفند

⚠ توجه: پیش از استفاده از دستگاه مطالعه این راهنمای کاربر الزامی است.

⚠ توجه: پیش از باز کردن پلمپ دستگاه بخش ۲ این راهنمای کابر در رابطه با محتویات جعبه را مطالعه نمایید.

⚠ توجه: در صورت عدم تطابق میان موارد مندرج در برگه فروش و بسته تحویل داده شده، پیش از باز کردن پلمپ دستگاه با نمایندگی فروش دستگاه تماس حاصل نموده و هرگونه نقص در محتویات را به اطلاع برسانید. پس از باز کردن پلمپ محصول، هیچ‌گونه ادعایی مبنی بر نقص در محتویات دستگاه قابل پذیرش نیست.

فهرست

۱	مقدمه
۲	مشخصات فنی
۴	شرح عملکرد دستگاه
۵	معرفی کلیدها
۵	معرفی صفحات و تنظیمات
۱۴	نقشه اتصالات الکتریکی
۱۷	نقشه دستگاه
۱۷	گارانتی و خدمات پس از فروش
۱۸	شرایط خروج از گارانتی
۱۹	ثبت سفارش

مقدمه

نمایشگر تک کانال و قابل حمل بریزنس مدل پی اف دی مناسب برای انواع دستگاه های اندازه گیری و کنترل دبی سیالات می باشد. طراحی بهینه نمایشگر دبی بریزنس مدل پی اف دی قابلیت نصب به روشهای گوناگون در شرایط مختلف سامانه های صنعتی و آزمایشگاهی را در اختیار کاربران حوزه ابزار دقیق قرار داده است.

از این دستگاه می توان در سیستمهای صنعتی و نیمه صنعتی بوسیله بسته های نگهدارنده و یا از طریق آویختن آن در نقاط مدنظر برای قرائت دبی عبوری استفاده نمود. همچنین در محیطهای آزمایشگاهی و نیمه صنعتی می توان از پایه ای مخصوص جهت استوار نمودن نمایشگر دبی بریزنس بهره برد.

از جمله قابلیتهای نمایشگر بریزنس مدل پی اف دی امکان برقراری ارتباط با انواع دستگاه های اندازه گیری و کنترل دبی سیالات اعم از ولتاژی و جریانی خطی می باشد که بدین شکل گستره وسیعی از انواع دستگاه های اندازه گیری دبی سیالات قابل ارتباط با این دستگاه می باشند.

انعطاف پذیری بسیار بالا در انتخاب پارامترهای موثر در اندازه گیری دبی نظیر گاز کاری، گاز پایه، نقطه تنظیم و محدوده اندازه گیری دستگاه در کنار کاربری بسیار آسان موجب شده است تا نمایشگر های بریزنس مدل پی اف دی قابلیت هماهنگی با انواع دستگاه های اندازه گیری دبی را داشته باشند.

از دیگر برجستگی های این مدل از نمایشگرهای بریزنس نمایش حداکثر اطلاعات مورد نیاز کاربر در صفحه نمایش می باشد.

همچنین استفاده از کلیدهای میانبر جهت تغییر نقطه تنظیم دبی عبوری و یا اعمال فرمانهای سریع باز و بسته کامل به شیر تناسبی کنترل کننده های دبی بدون نیاز به ورود در صفحه تنظیمات از دیگر امتیازات این دستگاه می باشد.

وجود فهرست نسبتا کاملی از سیالات رایج و کاربردی در مراکز صنعتی و آزمایشگاهی (مرجع رفرنس گازها که در انتهای می باشد داده شود) نیاز به اعمال ضرایب ناشی از تغییر گاز کاری را برای کاربر برطرف نموده و به حداقل می رساند.

جهت استفاده همزمان از نمایشگر بریزنس و دیگر سامانه های اندازه گیری، کنترل و پایش صنعتی و آزمایشگاهی کاربر می تواند از درگاه خروجی تعبیه شده بر روی نمایشگر استفاده نموده و مقادیر اندازه گیری شده را به این سامانه ها انتقال دهد.

توجه: تنها سیگنال های ولتاژی در خروجی این دستگاه برای استفاده در دیگر سامان های دریافت و پایش اطلاعات امکان پذیر می باشد.

در صورت استفاده از ورودی تغذیه ۲۴ ولت مجزا تعبیه شده ببروی نمایشگر، کاربر می تواند بدون نیاز به استفاده از اتصالات دیگر، از تمامی قابلیتهای نمایشگر بهره مند شود.

در پایان

مشخصات فنی



ابعاد نمایشگر	83*78*35mm
نوع نمایشگر	ال سی دی سیاه و سفید
رنگ زمینه نمایشگر	سفید
حدوده عملکرد	اندازه گیری فلو
اتصال الکتریکی	دو عدد DB9 نری و مادگی
دقت اندازه گیری	٪۰.۵
حدوده اندازه گیری فلو	0-10000000sccm

شرح عملکرد دستگاه

این دستگاه دارای دو پورت DB9 مادگی و نری بر روی خود بوده که نوع مادگی در سمت راست برای دریافت و ارسال اطلاعات به MFC یا MFM و یا به عنوان تغذیه و دیگری برای ارسال و دریافت همین اطلاعات از به تجهیز دیگری در خارج از دستگاه می باشد. با توجه به تفاوت زیاد موجود برای پین بندی و اتصالات موجود برای شرکت های سازنده MFC و MFM می باشد براساس نوع و مدل و شرکت سازنده دستگاه، کابل مورد نظر آمده و مورد استفاده قرار بگیرد. طول این کابل با توجه به فاصله نمایشگر از MFC یا MFM تعیین و ساخته می شود.

⚠ توجه داشته باشید که هر چقدر طول مسیر کابل کشی از نمایشگر تا MFC یا MFM کوتاه تر باشد کیفیت و عملکرد سیگنال های ارسالی و دریافتی از آن بهبود می یابد. طول توصیه شده برای این بخش کمتر از ۲ متر می باشد.

از طرفی پورت DB9 نری که در سمت چپ بالای نمایشگر قرار دارد برای دریافت تغذیه های مورد نیاز MFC یا MFM و یا ارسال سیگنال های دریافتی از MFC یا MFM به دیگر دستگاه های موجود در بیرون نمایشگر مورد استفاده قرار می گیرد.

همچنین این نمایشگر امکان ارسال تغذیه ۰-۴۲ ولت و ± 15 ولت برای انواع دستگاه ها را دارا می باشد که مسیر ارسال تغذیه به درون دستگاه از طریق درگاه DB9 موجود بر روی نمایشگر می باشد. همچنین برای سهولت در استفاده و تغذیه رسانی به نمایشگر و MFM یا MFC مورد استفاده برای مدل هایی که

نیاز به تغذیه ۲۴-۰ ولت دارند یک کانکتور آد‌پتوری بر روی نمایشگر تعبیه شده است که امکان مناسب و راحتی را برای ارسال تغذیه به نمایشگر و دستگاه فراهم می‌کند. از آنجایی که نمایشگر امکان ارائه با منبع تغذیه مناسب برای سیستم‌های ابزار دقیق ساخته شده توسط شرکت بربیزنس که دارای انواع تغذیه‌های مورد نیاز راه اندازی و به کارگیری سنسورهای صنعتی شامل $24-0$ و ± 15 است را دارا می‌باشد بنابراین مشکلی در آماده سازی و ارسال تغذیه به نمایشگر خواهد داشت اما در صورت عدم استفاده از تغذیه پیشنهادی شرکت و در صورت استفاده از MFM یا MFC های دارای تغذیه ۲۴-۰ ولت به علت وجود سوکت پاور آد‌پتوری بر روی دستگاه امکان استفاده از پاورهای موجود در بازار با سوکت آد‌پتوری را خواهد داشت.

معرفی کلیدها

در قسمت تنظیمات در هر منوی که باشیم کلید A عمل ورود به منوی بعدی و کلید B عمل حرکت بر روی منوها و کلید C عمل بازگشت به منوی قبلی را بر عهده خواهد داشت.

معرفی صفحات و تنظیمات

در ابتدای راه اندازی نمایشگر با شکلی به صورت زیر مواجه می‌شویم که حاوی اطلاعاتی از شرکت سازنده و نام سری نمایشگرها و نسخه نرمافزار نمایشگر می‌باشد.



بعد از لحظاتی وارد منوی اصلی نمایشگر خواهیم شد که حاوی اطلاعاتی به شرح ذیل خواهد بود:



در بالای صفحه میزان فلوی عبوری از MFC یا MFM با فونت بزرگ نمایش داده می شود.

در پایین این عدد یه عدد با فونت کوچکتر قابل مشاهده می باشد که عدد تنظیم شده برای ست پوینت دستگاه را نمایش می دهد.

در سمت راست عدد بالا واحد ست پوینت و در واقع فلوی عبوری نمایش داده شده قابل مشاهده خواهد بود.

در خط سوم نمایش با نوشتاری به شکل ذیل مواجه می شویم.

CG:X

سمبل CG به معنی Current Gas یا گاز مورد استفاده فعلی MFC یا MFM و نه گاز کالیبره شده دستگاه می باشد. به عبارتی ممکن است MFC یا MFM مورد استفاده شما برای گاز N2 کالیبره شده باشد ولی در حال حاضر شما از این MFC برای گاز Ar استفاده بنمایید که در مقابل CG: و به جای حرف X نماد Ar به عنوان گاز مورد استفاده برای MFC یا MFM نمایش داده خواهد شد. این تغییر گاز مورد استفاده، در منوهای دستگاه قابل انجام بوده و بعدتر بصورت مشروح توضیح داده خواهد شد تغییراتی در بازه حداکثری اندازه گیری MFC یا همان FullScale دستگاه به وجود می آورد که بعدتر به آن اشاره خواهیم کرد.

در خط چهارم نمایش و در سمت چپ نمایشگر در صفحه اصلی با نوشتاری به صورت ذیل مواجه می شویم: Fs:xxxx کهFs به معنی FullScale دستگاه می باشد که در مقابل آن عدد نهایی قابل اندازه گیری توسط MFC یا MFM نمایش داده خواهد شد.

همچنین در سمت راست و پایین نمایشگر با سمبولی به صورت ذیل روبرو می گردیم Vc:X که Vc به معنی Valve Condition به معنی وضعیت فعلی شیر MFC بوده که X می تواند یکی از موارد N(Normal) یا C(Close) یا O(Open) باشد.


با ورود به صفحه تنظیمات که با فشردن کلید A میسر خواهد شد با منویی به شکل ذیل مواجه خواهیم شد:



گزینه MFC Spec برای تنظیمات اولیه مربوط به خود MFM یا MFC ای می باشد که می خواهیم به دستگاه متصل نماییم که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

گزینه Gas Select برای تنظیم گاز مورد استفاده در طول فرآیند می باشد که لرومبا گاز اولیه ای که MFC یا MFM متصل به نمایشگر برای آن کالیبره شده است یکی نمی باشد. مثلا ممکن است که تجهیز ما برای گاز N2 توسط کارخانه سازنده کالیبره شده باشد ولی در طول آزمایش فعلی مورد استفاده برای آن قصد استفاده از گاز Ar داشته باشیم که در گزینه MFC Spec در قسمت مربوط به تنظیم گاز کالیبره شده برای دستگاه گاز N2 را انتخاب می نماییم و در گزینه گاز Ar به عنوان گاز فعلی مورد استفاده، انتخاب می نماییم که منجر به تغییر FullScale فعلی دستگاه می گردد که قابل مشاهده در صفحه اصلی می باشد.

با ورود به منوی ذیل مواجه می شویم:




که دارای سه گزینه Gas برای انتخاب گازی که MFM یا MFC مورد استفاده برای آن کالیبره شده و Full Scale که برای انتخاب محدوده کاری تجهیز مورد استفاده و I/O Set که برای تنظیم نوع جریانی و یا ولتاژی سیگنال تولیدی یا مورد استفاده برای پایه های خروجی سیگنال تجهیز و پایه ست پوینت آن خواهد بود مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین در این منو امکان معرفی وضعیت پیش فرض شیر موجود بر روی تجهیز که یکی از حالات Normaly Close یا Normaly Open می باشد را خواهیم داشت.

با ورود به منوی Gas امکان انتخاب گاز کالیبره شده برای دستگاه را براساس لیست کامل از عنوانین گازها خواهیم داشت که گاز تنظیم شده قبلی در بالای نمایشگر قابل مشاهده می باشد.



همچنین در صورت عدم وجود گاز مورد استفاده در لیست و با در دسترس داشتن ضریب تبدیل گاز یا ترکیب گازی مورد استفاده می توانیم این ضریب را

بصورت دستی در نمایشگر وارد نماییم که برای این کار گزینه Other بر روی نمایشگر را انتخاب می کنیم و با ورود به این منو امکان وارد نمودن عدد برای ما میسر خواهد بود.



با ورود به منوی Full Scale امکان انتخاب و تنظیم یک عدد ۷ رقمی با واحد پیش فرض sccm را خواهیم داشت که حداکثر این عدد ۹۹۹۹۹۹۹ sccm خواهد بود. همچنین در پایین این عدد، عدد قبلی تنظیم شده برای بازه حداکثری فلو قابل مشاهده خواهد بود. شیوه تنظیم عدد برای این قسمت همانند تنظیم سمت پوینت خواهد بود.



با ورود به منوی I/O Set با گزینه های ذیل مواجه خواهیم شد:

MFC Out
Set Point
Valve

برای انتخاب و تنظیم نوع سیگنال تولید شده توسط MFC یا MFM می باشد که یکی از حالات ولتاژی ($0\text{-}5V$) یا جریانی ($4\text{-}20\text{ma}$) را خواهد داشت.

برای انتخاب و تنظیم نوع سیگنال مورد نیاز به عنوان ستپوینت برای MFC می باشد که یکی از حالات ولتاژی ($0\text{-}5V$) یا جریانی ($4\text{-}20\text{ma}$) را خواهد داشت.


برای انتخاب وضعیت نرمال شیر MFC می باشد که یکی از دو حالت valve یا Open یا Close را خواهد داشت.

با ورود به منوی MFC Out با گزینه هایی به شکل ذیل مواجه می شویم:

Voltage
Current
Current


در این منو براساس نوع سیگنال خروجی تولیدی دستگاه MFC یا MFM خود یکی از گزینه های Current یا Voltage را انتخاب می نماییم همچنین در پایین صفحه نمایش تنظیم قبلی موجود بر روی نمایشگر قابل مشاهده می باشد.

با ورود به منوی Set Point با گزینه هایی به شکل ذیل مواجه می شویم:



در این منو براساس نوع سیگنال ورودی مورد نیاز دستگاه MFC به عنوان ست پوینت خود یکی از گزینه های Current یا Voltage را انتخاب می نماییم همچنین در پایین صفحه نمایش تنظیم قبلی موجود بر روی نمایشگر قابل مشاهده می باشد.

با ورود به منوی valve با گزینه هایی به شکل ذیل مواجه می شویم:



در این منو امکان انتخاب دو حالت Open یا Close به عنوان حالات پیش فرض و نرمال شیر MFC مورد استفاده برای نمایشگر میسر می‌باشد همچنین در پایین صفحه نمایش امکان مشاهده حالت قبلی تنظیم شده بر روی نمایشگر میسر می‌باشد.


اما با ورود به منوی Gas Select امکان انتخاب گاز کاری فعلی مورد استفاده دستگاه را براساس لیست کاملی از عناوین گازها خواهیم داشت همچنین در صورت عدم وجود گاز مورد استفاده در لیست و با در دسترس داشتن ضریب تبدیل گاز یا ترکیب گازی مورد استفاده می‌توانیم این ضریب را بصورت دستی در نمایشگر وارد نماییم.



بر روی صفحه اصلی کلید A برای ورود به منوی تنظیمات می‌باشد که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

بر روی صفحه اصلی کلید B به عنوان کلید میانبر برای ورود به صفحه تنظیم ستپوینت می‌باشد. با ورود به این صفحه شکل نمایشی کلی صفحه تغییر خاصی نکرده و تنها عدد مربوط به ستپوینت عوض می‌گردد. در ابتدای امر عدد با ارزش بیشتر ستپوینت به صورت مشکی می‌باشد که با استفاده از کلید B قابل افزایش بوده و با رسیدن به عدد ۹ و فشار دادن مجدد کلید B به


بر می‌گردد. با فشردن کلید A به عدد بعدی می‌رویم و به همین شکل کار تنظیم را به اتمام می‌رسانیم که با تنظیم آخرین عدد و فشردن مجدد کلید A منوی ستپوینت به حالت عادی خود بر می‌گردد. همچنین در طول مسیر تنظیم در هر نقطه از مسیر تنظیم عدد با فشردن کلید C ستپوینت به حالت عادی خود بازگشته و کار تنظیم به اتمام می‌رسد و عدد تنظیم شده تنظیم نخواهد شد.



در صفحه اصلی نمایش در حالتی که در منوی میانبر تنظیم ستپوینت نباشیم با فشردن کلید C می‌توانیم وضعیت شیر MFC را به یکی از حالت‌های Close, Normal, Open در بیاوریم که با هربار فشردن این کلید، وضعیت شیر از حالتی به حالت دیگر تغییر خواهد کرد.

نقشه اتصالات الکتریکی

این نمایشگر دارای دو پورت DB9 نری و مادگی به شرح ذیلی می‌باشد:



DB9 مادگی روی برد که در سمت راست نمایشگر قرار دارد برای ارسال و اتصال به MFM یا MFC مورد استفاده قرار می‌گیرد که دارای پین بندی ای به شرح ذیل می‌باشد:

- ۱- سیگنال فلوی جریانی mA ۴-۲۰
- ۲- سستپوینت جریانی mA ۴-۲۰
- ۳- سستپوینت ولتاژی V ۰-۵
- ۴- تغذیه ولتاژی ۱۵ ولت
- ۵- تغذیه ولتاژی ۱۵+ یا ۲۴+ ولت (حد مجاز تغذیه اعمالی ۱۴-۲۵ ولت)
- ۶- سیگنال فلوی ولتاژی V ۰-۵
- ۷- زمین سیگنال
- ۸- فرمان باز و بست شیر (Override)
- ۹- زمین تغذیه


DB9 نری روی برد که در سمت چپ نمایشگر قرار دارد برای ارسال و اتصال به تجهیزات بیرونی که نیازمند اطلاعات یا ارسال تغذیه به MFM یا MFC از

طريق نمایشگر می باشند مورد استفاده قرار می گیرد که دارای پین بندی ای به شرح ذیل می باشد:

- ۱- سیگنال فلوی جریانی به ولتاژی $V = 0 - 5$ *
- ۲- بدون اتصال
- ۳- بدون اتصال
- ۴- تغذیه ولتاژی $15V$ - ولت
- ۵- تغذیه ولتاژی $15V$ یا $+24V$ ولت (حد مجاز تغذیه اعمالی $14 - 25V$ ولت)
- ۶- سیگنال فلوی ولتاژی $V = 0 - 5$ *
- ۷- زمین سیگنال
- ۸- فرمان باز و بست شیر (Override)
- ۹- زمین تغذیه

⚠ توجه داشته باشید که در واقع سیگنال اصلی این پایه $20 - 4mA$ جریانی بوده است که بصورت $V = 0 - 5V$ در خروجی این پایه باز تولید گردیده است.

نقشه دستگاه



گارانتی و خدمات پس از فروش

این محصول دارای ضمانت تعمیر یک ساله و خدمات پس از فروش ۵ ساله می باشد.

در صورت مشاهده هریک از موارد ذیل بازگشت دستگاه به شرکت سازنده الزامی می باشد:

عدم روشن شدن نمایشگر دستگاه با اتصال کابل پاور و روشن نمودن جک پاور

عدم اندازه گیری فشار سنسور در صورت وصل بودن و اعمال فشارهای در حوزه خلا تعیین شده به شرط صحت عملکرد سنسور و اطمینان از کابل ارتباطی بین نمایشگر و گیج

در هنگام تحويل تجهيز از خدم خدشه در پلمپ و در هنگام بازنمودن جعبه تجهيز از حضور تمامی تجهيزات جانبی در جعبه اطمینان پیدا نمایید بدیهیست که هرگونه نقص در محتويات جعبه شامل تجهيز بعد از زمان مذکور غیرقابل پذيرش خواهد بوده و مشمول گارانتی نخواهد شد.

شرایط خروج از گارانتی

استفاده از پین بندی اشتباه برای اتصال گیج های فشار به دستگاه یا استفاده از گیج هایی غیر از موارد تعیین شده در راهنمای کاربر که موجبات آسیب به نمایشگر را فراهم آورند.

آسیب های مکانیکی ناشی از سقوط، ضربه، نفوذ آب یا رطوبت و ...
آسیب های ناشی از نوسانات برقی که خارج از حد معین شده عنوان تغذیه استاندارد نمایشگر می باشد.

عدم رعایت هرکدام از موارد مندرج در راهنمای کاربر به عنوان محدوده کاری نمایشگر

آسیب یا مخدوش گردیدن برچسب های گارانتی موجود بر روی نمایشگر تعمیر یا بازررسی قسمت های درونی دستگاه توسط افراد غیرمسئول یا ناآزموده

ثبت سفارش

سفارش با پرداخت ۴۰٪ از رقم نهایی تجهیز با مدت زمان تحويل ۲۰ روز کاری در محل شرکت صورت خواهد گرفت.

بدیهیست که تحويل کالا تنها در صورت تسویه حساب کامل تجهیز امکان پذیر خواهد بود.

لیست گازهای موجود در قسمت انتخاب گاز نمایشگر:

C2H2	0.58	Acetylene
Air	1	Air
NH3	0.73	Ammonia
Ar	1.45	Argon
AsH3	0.67	Arsine
BCl3	0.41	Boron Trichloride

BF3	0.51	Boron Trifluoride
Br3	0.38	Boron Tribromide

Br2	0.81	Bromine
BrF5	0.26	Bromine Pentafluoride
BrF3	0.38	Bromine Trifluoride
CBrF3	0.37	Bromotrifloromethane(Freon-13 B1)
C4H10	0.26	Butane
C4H8	0.3	1-Butane
C4H8CIS	0.324	2-Butane
C4H8TRANS	0.291	2-Butane
CO2	0.74	Carbon Dioxide
CS2	0.6	Carbon Disulfide
CO	1	Carbon Monoxide
CCl4	0.31	Carbon Tetrachloride
COF2	0.54	Carbonyl Fluoride
COS	0.66	Carbonyl Sulfide
Cl2	0.86	Chlorine
ClF3	0.4	Chlorine Trifluorine
CHCl3	0.39	Chloroform
C2N2	0.61	Cyanogen
CICN	0.61	Cyanogen Chloride
C3H5	0.46	Cyclopropane
D2	1	Deuterium
B2H6	0.44	Diborane
CBr2F2	0.19	Dibromodifluoromethane
Dibromomethane	0.47	Dibromomethane
CH32SiCl2	0.25	Dichloromethylsilane (CH3)2SiCl2
SiH2Cl2	0.4	Dichlorosilane
C2H2F2	0.43	1,1-Difluoroethylene(Freon-1132A)
CH32NH	0.37	Dimethylamine (CH3)2NH
CH32O	0.39	Dimethyl Ether (CH3)2O
C3H12	0.22	2,2-Dimethylpropane

C2H6	0.5	Ethane
C2H6O	0.39	Ethanol
C4H6	0.32	EthylAcetylene
C2H5Cl	0.39	Ethyl Chloride
C2H4	0.6	Ethylene
C2H4O	0.52	Ethylene Oxide
F2	0.98	Fluorine
CHF3	0.5	Fluoroform(Freon-23)
CCl2F2	0.35	Dichlorodifluoromethane(Freon-12)
CClF3	0.38	Chlorotrifluoromethane(Freon-13)
B1CFrF3	0.37	Freon-13
CF4	0.42	Freon-14
CHCl2F	0.42	Freon-21
CHClF2	0.46	Freon-22
C2Cl2F4	0.22	Freon-114
C2ClF5	0.24	Freon-115
C4F8	0.17	Freon-C318
GeH4	0.57	Germane
GeCl4	0.27	Germanium Tetrachloride
He	1.454	Helium
C2F6	0.24	Hexafluoroethane(Freon-116)
C6H14	0.98	Hexane
H2	1.01	Hydrogen
HBr	1	Hydrogen Bromide
HCl	1	Hydrogen Chloride
HCN	1.07	Hydrogen Cyanide
HF	1	Hydrogen Fluoride
HI	1	Hydrogen Iodide
H2Se	0.79	Hydrogen Selenide
H2S	0.8	Fluorine

IF5	0.25	Iodine Pentafluoride
CHCH33	0.27	Isobutane CH(CH3)3
Iso_C4H8	0.29	Isobutylene&
Kr	1.453	Krypton
CH4	0.72	Methane
CH3OH	0.58	Methanol
C3H4	0.43	Methyl Acetylene
CH3Br	0.58	Methyl Bromide
CH3Cl	0.1926	Methyl Chloride
CH3F	0.68	Methyl Fluoride
CH3SH	0.52	Methyl Mercaptan
CH3SiCl3	0.25	Methyl Trichlorosilane
MoF6	0.21	Molybdenum Hexafluoride
C2H5NH2	0.35	Monoethylamine
CH3NH2	0.51	Monomethylamine
NE	1.46	Neon
NO	0.99	Nitric Oxide
N2	1	Nitrogen
NO2	0.74	Nitrogen Dioxide
NF3	0.48	Nitrogen Trifluoride
NOCl	0.61	Nitrosyl Chloride
N2O	0.71	Nitrous Oxide
C4F6	0.17	Octafluorocyclobutane(Freon-C318)
OF2	0.63	Oxygen Difluoride
O2	1	Oxygen
O3	0.446	Ozone
B5H9	0.26	Pentaborane
C5HI2	0.21	Pentane
ClO3F	0.39	Perchloryl Fluoride
C3F8	0.174	Perfluoropropane

COCl2	0.44	Phosgene
PH3	0.76	Phosphine
POCl3	0.36	Phosphorous Oxychloride
PH5	0.3	Phosphorous Pentafluoride
PCl5	0.3	Phosphorous Trichloride
C3H8	0.36	Propane
C3H6	0.41	Propylene
SiH4	0.6	Silane
SiCl4	0.28	Silicon Tetrachloride
SiF4	0.35	Silicon Tetrafluoride
So2	0.69	Sulfur Dioxide
SF6	0.26	Sulfur Hexafluoride
SO2F2	0.39	Sulfuryl Fluoride
Teos	0.09	Teos
N2F4	0.32	Tetrafluorohydrazine
CCl3F	0.33	Trichlorofluormethane(Freon-11)
SiHCl3	0.33	Trichlorosilane
CCl2FCClF2	0.2	1,1,2-Trichloro-1,2,2-Trifluorethane (Freon-113)
C4H9Al	0.061	Trisobutyl Aluminum (C4H9)Al
TiCl4	0.27	Titanium Tetrachloride
C2HCl3	0.32	Trichloro Ethylene
CH33N	0.28	Trimethylamine (CH3)3N
WF6	0.25	Tungsten Hexasfuoride
UF6	0.2	Uranium Hexafluoride
CH2CHBr	0.46	Vinyl Bromide
CH2CHCl	0.48	Vinyl Chloride
Xe	1.44	Xenon

یادداشت

موضع	تاریخ



بِرِيزِنْس
BREEZENS

تارنما: www.BREEZENS.ir

رایان نامه: info@BREEZENS.ir