

پیوست شماره چهار: شرایط محیطی مورد نیاز برای جاذب های الکترومغناطیسی هرمی

شرایط محیطی نصب و بهره برداری جاذب های الکترومغناطیسی هرمی به شرح ذیل میباشد:

۱- محیط آزمایشگاه با شرایط عمومی آزمایشگاهی

۲- دمای محیطی ۲۰- تا ۴۰+ درجه سلسیوس

۳- رطوبت کمتر از ۱۰٪

۴- محیط به دور از گرد و غبار