

شرایط محیطی

دستگاه در شرایط معمول کاری شرکتها و کارگاهها قابل استفاده است.

وجود گرد و خاک و یا دود غیر عادی در محیط باعث اختلال در کارکرد دستگاه خواهد شد

وجود لرزه در محیط کاری باعث اختلال در دقت پرینت دستگاه خواهد شد.

در صورت وجود نوسانات شدید الکتریکی لازم است تا از پایدار کننده های الکتریسیته استفاده شود.

دمای معمول کار : 10 تا 30 درجه سانتیگراد

رطوبت تا 70 درصد

محل کار دستگاه باید بدور از تابش مستقیم نور خورشید باشد.

از قراردادن دستگاه روشن در نزدیک پنجره های نورگیر خودداری شود چراکه میزان نور فرابنفش موجود بسیار بیشتر از حد متعارف بوده و در زمان باز و بسته کردن پوشش بلافاصله بر روی رزین UV تاثیر میگذارد.