

## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

دستگاه سی ان سی - اسکنر سه بعدی

- کامپیوتر با مشخصات زیر

۱. حداقل ۲ گیگا بایت RAM

۲. پردازشگر cori3

۳. دارای پورت LPT

۴. دارای پورت usb2

- برق تک فاز ۲۲۰ ولت حداقل ۳۰ آمپر

- مناسب بودن نور محیط ( نبودن نور شدید) در افزایش کیفیت اسکن موثر است.