

شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه:

- ۱- آزمایشگاه می بایست دارای ولتاژ برق شهر (AC)، بدون نوسان در محدوده ۲۱۰ تا ۲۳۰ ولت باشد
- ۲- آزمایشگاه می بایست مجهز به چاه ارت باشد.
- ۳- آزمایشگاه می بایست مجهز به سیستم کنترل رطوبت بین ۲۰ تا ۷۰ درجه باشد.
- ۴- آزمایشگاه می بایست دارای دمای بین ۰ تا ۵۰ درجه باشد.