

HPHT Drop Shape Analysis System (HDS- PS02)

شرایط محیطی لازم برای نصب و نگهداری دستگاه اندازه‌گیری کشش سطحی

- دستگاه در محیط آزمایشگاههای معمولی شیمی و نفت نصب می‌شود
- میز آزمایشگاهی معمولی با طول ۲ متر و عرض ۰,۵ متر
- برق شهری با ولتاژ ۲۲۰ و ۶۰/۵۰ هرتز
- پمپ دستی هیدرولیک

شرایط کالیبراسیون:

دستگاه در شرایط کالیبره تحویل می‌گردد و آموزش لازم برای کالیبراسیون در مواقع لزوم به کارشناسان داده می‌شود.

آزمون های تحویل دهی:

دستگاه با آزمون های استاندارد تعیین اندازه‌گیری کشش سطحی تست شده و تحویل می‌گردد.