

شرایط محیطی مورد نیاز دستگاه تست خستگی

- 1- برق 3 فاز 380 دلت 10 آمپر
- 2- برق تک فاز جهت کامپیوتر و پرینتر
- 3- میز به ابعاد 2x1
- 4- فضای مناسب حدود 12 متر مربع به ارتفاع 3.5 متر
- 5- فندانسیون مناسب