

فرمانتور استیل فارما

شرایط محیطی



محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری

- طراحی مکان مناسب جهت نصب دستگاه
- برق تک فاز $220 \pm 10\%$ ولت - ۲۵ آمپر یا برق ۳ فاز $380 \pm 10\%$ - ۱۰ آمپر
- بخار صنعتی بعد از فشار شکن با حداکثر دمای ۱۵۰ درجه و حداقل دمای آن ۱۳۵ درجه
- بخار تمیز با حداکثر دمای ۱۵۰ درجه و حداقل دمای آن ۱۳۵ درجه (در صورت نیاز به تزریق بخار به مخزن)
- آب با حداکثر دمای ۲۵ درجه و حداقل دمای آن ۴ درجه
- آب از برج خنک کن با حداکثر دمای ۲۵ درجه و حداقل دمای آن ۴ درجه جهت ارت زیر ۱ اهم جهت اتصال به ارت دستگاه



آدرس: کرج، حصارک، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی، شرکت ادمانتک

تلفکس: ۰۲۶-۳۴۵۸۶۱۱۲

info@edmantech.com