

Qeshm Voltage

ست پیشرفته آموزشی
شیرهای کنترلی و اکچوتورهای صنعتی
QV-VLV-01A



ست آموزشی شیرهای کنترلی QV-VLV-01A

شرایط کالیبراسیون

جهت صحت گذاری عملکرد دستگاه در چهار نقطه 0%، 25%، 50% و 100% خروجی دستگاه PLC را توسط دستگاه مولتی متر اندازه گیری نموده و نتایج را بررسی می نماییم.

آزمون های تست تحویل دهی

تحویل دستگاه بر اساس چک لیست فنی این دستگاه و بر مبنای تست عملی صورت خواهد گرفت. اهم مواردی که می بایست تست، بررسی و تایید گردند به شرح ذیل می باشد.

مطابقت دستگاه با نقشه های ساخت

بررسی نحوه سیم بندی بر اساس نقشه های سیم بندی

بررسی سلامت ظاهری دستگاه

بررسی سیستم های حفاظتی

بررسی برنامه و تست عملکرد دستگاه

بررسی و تایید راهنماهای دستگاه

بررسی چک لیست دستگاه

بررسی تست QC شرکت

بررسی پلاک مشخصه دستگاه