

از قرار دادن دستگاه در مکان هایی که در زیر عنوان می شود خودداری کنید، در غیر اینصورت به دستگاه آسیب می رسد.

- قرار گرفتن در برابر دمای بیش از ۵۰ درجه سانتی گراد
- قرار گرفتن در برابر دمای کمتر از ۰ درجه سانتی گراد
- قرار گرفتن در برابر تغییرات دمایی شدید
- قرار گرفتن در برابر بخار یا رطوبت شدید بیش از ۶۰ درصد
- قرار گرفتن در برابر محیط های پر گرد و غبار
- بیرون از ساختمان و یا قرار گرفتن در برابر نور مستقیم آفتاب و زیر باران
- از قرار دادن وسیله روی دستگاه و هم چنین نشستن و یا هل دادن دستگاه خودداری شود.
- دستگاه در شیب کمتر از ده درجه مورد استفاده قرار گیرد.