

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری اسپاترینگ (دستگاه کند و پاش) لوتوس

محیط آزمایشگاه باید فضایی به مساحت حداقل ۱۵ متر مربع باشد تا کاربر بتواند به راحتی از دستگاه استفاده نماید.

محل نصب دستگاه بایستی از قبل مشخص باشد و بعد از نصب از جابجا کردن دستگاه پرهیز شود.

دستگاه بایستی در اتاق تمیز استفاده شود.

لازم است آزمایشگاه دارای دسترسی به شبکه برق رسانی باشد.