


سازنده و عرضه کننده تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی صنایع سرامیک و متالورژی



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

برق تکفاز ۲۵ آمپر بایستی برای راه اندازی دستگاه مهیا گردد. دستگاه بایستی روی یک میز صاف و صلب قرار گیرد. جهت ساخت نمونه های استاندارد برای انجام آزمون های گوناگون نیاز به دستگاه کوبه تهیه نمونه استاندارد می باشد.