

## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

### دستگاه لایه نشانی غوطه وری

شرایط و موارد لازم برای نصب و راه اندازی:

- برق تک فاز 220 ولت 1 آمپر.
- میز آزمایش
- دما و رطوبت محیط مطابق با شرایط کاربری